

URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516

strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

*B.R.
Ksawo przekazaci
nadnym R.M. w Strzegom
18.07.2013r.
[Signature]*

BR.0003.13.2013.JG

URZĄD MIEJSKI
w STRZEGOMIU
BIURO RADY
Rynek 38, 58-150 Strzegom
tel. (074) 8560-550
18.07.2013

[Signature]

Rada Miejska w Strzegomiu
Ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Wasze pismo z dnia Znak

Nasz znak

Data

WKSİW.7226.96.2013.PM 18-07-2013

W załączeniu pismo PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu dotyczące wniosku Pani Marty Zięby radnej Rady Miejskiej w Strzegomiu z sesji odbytej w dniu 26.06.2013r.

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Zbigniew Suchyta

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a wydziału

*wykonać w 2013r. A-19
Przeznaczono R.A. w wydziale
18.07.2013r. J./L*

WKSİW.7226.96.2013.PM



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W WAŁBRZYCHU

58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9, tel.: (0-74) 637 46 40, fax: (0-74) 637 46 53
e-mail: marcin.frankow@plk-sa.pl


Wałbrzych, dnia 10.07.2013r.

7. Inyż. 13. 07. 2013 P. Nowakowski

IZDK4g – 513-36/13

dot. wiadukt w km 0.390 L772 Strzegom Międzyrzecze – Strzegom Miasto nad ul. Armii Krajowej w Strzegomiu

14. 6. 17. 07. 13. P. Marchwinska



URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU

ul. Rynek 38
58-150 STRZEGOM

Urząd Miejski w Strzegomiu
tel. 74-8560599 www.strzegom.pl

26720/13/DG

Wpłynęło dn. 16-07-2013
Przyjęto przez:
Maria Łukaszewicz



01W00M400

W odpowiedzi na pismo nr WKSİW.7226.96.2013.PM z dnia 28.06.2013r. dot. złego stanu technicznego wiaduktu kolejowego nad drogą gminną nr 11075/D ul. Armii Krajowej w Strzegomiu, km 0.390 linii nr 774 Strzegom Międzyrzecze – Strzegom Miasto, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu informuje, że roboty związane zapewnieniem bezpieczeństwa pojazdów i pieszych poruszających się pod obiektem polegające na oczyszczeniu i usunięciu luźnych, odspajających się elementów betonowych w/w obiekcie zostaną wykonane siłami własnymi w miesiącu lipcu 2013r.

Naprawa wiaduktu obejmująca uzupełnienie ubytków betonu przyczółków oraz naprawę konstrukcji przęsła stalowego zostanie ujęta w planie robót remontowych kolejowych obiektów inżynierskich na 2014r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
dot. Techn. Inżynierii
Andrzej Marchwiński

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Opracował: Marcin Franków
nr telefonu: (0-74) 637 46 50