



DSDiK
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu


IUA.8026-WB.85.2015

WKS i W. 7226.68.2015. PM

P. Polonowski
15.09.2015

Wrocław, dnia09.2015r.

*Przebieg
23.09.2015
P. Polonowski*



Urząd Miejski
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Urząd Miejski w Strzegomiu
tel. 74 8560699 www.strzegom.pl

20397/15/DG

Wpłynęło dn. 16-09-2015
Przyjęto przez:
Maria Łukaszewicz



Dotyczy: uzupełnienia brakującego znaku C-10 oraz naprawy murku oporowego przepustu w m. Strzegom – DW nr 374.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu w odpowiedzi na wniosek WKS i W.7226.68.2015.PM z dnia 24.07.2015 r. w sprawie j.w. uprzejmie informuje, że brakujący na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 374 ul. Legnicka z drogą gminną ul. Witosa w Strzegomiu znak C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku” został ustawiony w m-cu sierpniu 2015 r., natomiast uszkodzone murki oporowe zostaną naprawione do końca IV kwartału 2015 r.

[Signature]
Zastępca DYREKTORA
dz. Inwestycji i Urządzania
Infrastruktury Drogowo-
wej Inż. Tadeusz Szpka

Otrzymuje:

1. Adresat
2. IUA - a/a

Sprawę prowadzi:
IUS.WB – Bogusław Sokółowski - tel. kom. 609 990 959

Pismo sporządziła:
IUA - Wiesława Buczek tel. 74/843-11-17